































神戸の美しい夜景、高い山と港 断層運動の証拠































2015 魯甸地震						
日本地球惑星科学連合学会で発表						
2014年中国雲南省昭通地震(Ms6.5)における建物被害 と強震動特性の関係—その3 被害が集中した強震観測点周辺の地盤特性						
呉 浩1#						
王 欣 ² , 司 宏俊 ³ , 党 紀 ⁴ ,						
馬 強 ⁵ ,林 国良 ⁶ ,						
入倉 孝次郎 ¹ , 倉橋 奨 ¹ 1. 愛知工業大学 2. 東北大学 3. 東京大学 4. 埼玉大学 5. 中国地震局工程力学研究所 6. 中国雲南省地震局						





















2015 魯甸地震						
観測と推定の地震動の比較						
	地点	加速度(c m/s²)	速度 (cm/s)	震度	SI 値	
	053LLT(観測)	949	91	6.5	86	
	053LLT(推定)	1057	82	6.4	74	
	B02(推定)	994	70	6.4	66	
	A01(推定)	1336	66	6.5	59	
	A02(推定)	871	81	6.5	75	
	A03(推定)	829	48	6.1	46	























熱烈歓迎 東南大学訪日団一行

地域防災研究中心

3.11东日本大震灾視察(東南大学土木工程 先生方)







